


ULTREAN

Kitchen Scale with Wireless Split Display



Ultrean Support: Support@ultrean.com

Model No.: KS18

EN

ENGLISH

TABLE OF CONTENTS

Important Safeguards.....	03
Getting To Know Your Kitchen Scale.....	03
Operating Instructions.....	04
Maintenance.....	09
Troubleshooting.....	10
FCC Statement	11
Warranty Information	12
Customer Service	12

DE

DEUTSCH

INHALTSVERZEICHNIS

Wichtige Sicherheitshinweise.....	14
Ihre Küchenwaage	14
Bedienungsanleitung.....	16
Wartung	20
Fehlerbehebung.....	21
FCC-Erklärung	22
Garantieinformationen	23
Kundendienst	23

FR

FRANÇAIS

TABLE DES MATIÈRES

Précautions importantes.....	25
Découvrez Votre Balance De Cuisine	25
Instructions D'utilisation	27
Entretien	31
Dépannage	32
Déclaration FCC.....	33
Informations sur la garantie	34
Service client	34

ES

ESPAÑOL

TABLA DE CONTENIDO

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD ...	36
Su Báscula De Cocina.....	36
Instrucciones De Uso	38
Mantenimiento.....	42
Solución de problemas.....	43
Declaración FCC	44
Información de la garantía	45
Servicio al cliente	45

SOMMARIO

MISURE DI SICUREZZA IMPORTANTI	47
LA SUA BILANCIA DA CUCINA	47
Istruzioni per l'uso	49
Manutenzione.....	53
Risoluzione dei problemi	54
Dichiarazione FCC	55
Informazioni sulla garanzia	56
Servizio clienti	56

СОДЕРЖАНИЕ

Важные Меры Предосторожности	58
Ваши Кухонные Весы	58
Инструкции По Эксплуатации.....	60
Обслуживание	64
Устранение Неисправностей	65
Заявление Fcc	66
Информация О Гарантии	67
Обслуживание Клиентов	67


IMPORTANT SAFEGUARDS


Please read and follow all instructions and safety guidelines in this manual.

- Do not exceed the 11 lb / 5 kg weight capacity, as it will damage the scale. An error indicator will appear on the LED display if the limit is exceeded.
- Do not immerse the scale body in water or any liquid. If liquid is spilled on the digital display or buttons, immediately wipe the scale dry with a soft cloth to avoid internal damage.
- Handle with care. This scale is not intended for commercial or heavy-duty use.
- Keep the scale in a cool, dry place. Avoid exposure to damp environments or extreme temperatures.
- Household use only.

GETTING TO KNOW YOUR KITCHEN SCALE

1.Product Diagram





1. Bluetooth connection status icon
2. Battery indicator for scale body
3. Tare indicator
4. Battery indicator for display module
5. Weight capacity indicator

2. Specifications

Weight Capacity	11 lb/ 5 kg
FCC ID	2BWMD-KS18
IC ID	34396-KS18
HVIN	KS18
Units	lb: oz-oz-g-ml-fl oz-ml(milk)-fl oz (milk)
Increments	0.1 g / 0.01 oz
Auto Off	3 minutes, adjustable.
Battery	Li-ion Rechargeable Battery
Charging Method	5 V = 1 A (USB-C)
Operating Temperature	41°–104°F / 5°–40°C
Operating Humidity	35%–80%

OPERATING INSTRUCTIONS


Battery Charging

It is recommended to charge the product before first use.

1. Place the display module back onto the scale body, ensuring the metal Charging & Connection Contacts are properly aligned and fully connected..
2. Insert the USB charging cable into the USB-C charging port.
3. Plug the cable into a 5V DC adapter, then plug the adapter into a wall outlet. You can also plug the cable into a powered USB port.

Note: The display module has no charging port. It can only be charged when placed back onto the scale body.

Charging contacts well connected



Status	Description
☑ Scale OR ☑ Disp flash:	Low battery (below 10%): You can keep using the scale, but we recommend charging it to ensure uninterrupted use.
☑ Scale OR ☑ Disp solid on:	Charging complete: The battery is fully charged.

General Operation

Note:

- For accurate results, always place the scale on a hard, flat surface, and keep the scale away from dirt, dust, vibrations, wind, air currents, and electromagnetic interference.
- When you turn on the scale, choose units, or use the tare function, wait for the display to read "0" before measuring.

Power On / Off


Power on: Tap "⏻" to turn on the scale.

Power off: To conserve battery power, the scale will automatically turn off after 180 seconds of inactivity. Or you can press and hold the "⏻" button for 2 seconds to manually turn off the digital scale at any time.

Pairing with the scale

1. After turn on the scale and the display module will pairing with the scale body automatically.
2. Pairing usually takes about 3 seconds. If the scale is unstable or due to other factors, pairing may take longer.

Note: When display module is placed back on the scale, it also work normally without pairing with the scale - even if pairing fails.



Weighing

This scale supports two weighing modes based on your needs.

Display Docked Mode:


Place the display module back into the scale body until it aligns and sits firmly. You can weigh normally.

Note: Even if the Bluetooth connection is not established, the scale can still weigh normally while docked.


Display Split Sync Mode: Easy reading for weighing large items or large bowls.

1. Remove the display module from the scale body and place it where you can read it easily (to avoid bowls blocking the view).
2. After you turn on the scale, the display module will automatically pair with the scale body. Then you can weigh normally.

Display Docked Mode



Display Split Sync Mode



Unit Switch

Tap the UNIT button to select your desired unit.

UNIT



weight: lb:oz-oz-g

Volume: ml-fl oz-ml (milk)-fl oz (milk)

Tare Function

Whenever you measure liquid or items inside a container, you can use the tare function to remove the container's weight from the total measurement.

1. Place an empty container on the scale. The display will show the container's weight.
2. Tap the **TARE** button. The display will show "0" again.
3. Place liquid or food items in the container. The scale will now measure the liquid or items, without including the weight of the container. When you're done, reset the scale by removing all the weight and tapping the **Tare** button.

Adjustable auto-off time

Press and hold the **UNIT** button for 2 seconds to adjust the auto power-off time. The default setting is t-3.

1. Tap the **UNIT** button to cycle through t-5, t-8, and t-3.
2. After selecting, press the "icon" button to confirm and return to the normal display.

Weight Capacity Indicator

The Weight Capacity Indicator shows how much of the scale's capacity is being used (0–11 lb / 0–5 kg).

If overloaded, the overload message "O_Ld" appears on the display.

Magnetic Mounting

Built-in magnets allow you to attach the display module to ferrous metal surfaces for easy viewing.


MAINTENANCE

The weighing platform is **removable and washable** (not dishwasher-safe). For other parts, wipe dry with a cloth only.


Weighing Platform

1. Gently lift and pull the platform off the base unit to remove.
2. Remove Weighing Platform for cleaning. It is washable but not dishwasher-safe.
3. To reattach the platform, align the tabs on the bottom of the platform with the slots in the base unit.
4. Push the platform back with your hand until you hear a click and it locks securely into place.


1: Lift and pull Platform




2: Move Platform for cleaning



3: Line up tabs with the holes



4: Push platform back



Other parts

- Use a slightly damp cloth to clean the surface, followed by a dry, soft cloth to wipe away the remaining moisture.
- Do not wash the scale body or immerse it in water or any other liquid.

TROUBLESHOOTING

ERROR MESSAGE	REASON	SOLUTION
"O_Ld"	Scale overload.Maximum weight capacity: 11lb (5kg)	Remove the object from the scale to avoid damage
"Lo" or Display is very dim	Battery power is low. Shutting down soon.	Charging the batteries.
"No-Con" Display module can't pair with the scale body.	1. The devices are too far apart. 2. Low battery causing an unstable connection. 3. The Bluetooth module is in an abnormal state.	1. Make sure the devices are within 30 ft / 10 m. 2. Please charge the scale. 3. Press the Reset button with a safety pin or paper clip to restart the scale body or display module.
The scale doesn't turn on	low battery or software malfunction or other causes	1. Press the Reset button with a safety pin or paper clip to restart the scale body or display module, 2. Charge the scale.
Reading is inaccurate.	1. Incorrect Operation or the surface is uneven or unstable 2. Environmental interference (e.g., airflow from a fan or high humidity).	1. Place scale on a level surface and make sure the screen displays "0" before measuring or keep scale away from dirt, dust, vibrations, wind, air currents, and electromagnetic interference. 2. If the problem persists, reset the scale and check that the weighing platform is attached properly.
The display module can not charge	1. The display module is not properly seated on the scale body, and the metal contacts are not making good contact 2. Dirt, oil, oxidation, or moisture on the contacts may also prevent charging.	1. Ensure the display module magnets are aligned and the metal charging contacts are well connected. 2. Clean the metal contacts with a dry, soft cloth and keep them dry.

If your problem is not listed, please contact Customer Support at support@ultrean.com.

FCC STATEMENT

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC RF Exposure Warning Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment can be used in portable exposure conditions.

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

ISED Radio Frequency Exposure Statement:

This equipment complies with ISED exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This equipment can be used in portable exposure conditions.

ISED Déclaration d'exposition aux radiofréquences:

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition d'ISDE établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement peut être utilisé dans des conditions d'exposition portables.

Shenzhen Faray InfoTech Co.,Ltd.

Room 401, Building, No. 7025, Liuxian Avenue, Xili Community, Xili Street, Nanshan District,
Shenzhen, China Block A, Xichuang Technology

WARRANTY INFORMATION

We offer a 1-year warranty on the product, starting from the date of purchase. During the warranty period, we will address any defects resulting from faults in materials or workmanship. Please contact us at:

support@ultrean.com to launch a warranty claim.


This warranty does not cover: Damage caused by improper use, normal wear and tear, or defects that have a negligible impact on the functionality or value of the appliance. Repairs performed by unauthorized persons or the use of non-original parts, which will void the warranty.

CUSTOMER SERVICE

1. If you have questions or concerns, please don't hesitate to contact us directly at support@ultrean.com or visit our website at: www.ultrean.com.
2. Our hassle-free warranty and customer service team are here to provide satisfactory solutions for any issues you may encounter.

ULTREAN

Küchenwaage mit kabellosem Split-Display



Ultrean Kundendienst: Support@ultrean.com

Modell-Nr.: KS18


WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen und befolgen Sie alle Anweisungen und Sicherheitsrichtlinien in diesem Handbuch.

- Überschreiten Sie nicht die Gewichtskapazität von 11 lb / 5 kg, da dies die Waage beschädigen würde. Ein Fehlerindikator Bei Überschreitung des Grenzwertes wird auf dem LED-Display angezeigt.
- Tauchen Sie das Waagengehäuse nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Wenn Flüssigkeit auf der Digitalanzeige verschüttet wird oder Tasten, wischen Sie die Waage sofort mit einem weichen Tuch trocken, um innere Schäden zu vermeiden.
- Vorsichtig behandeln. Diese Waage ist nicht für den gewerblichen oder schweren Einsatz bestimmt.
- Bewahren Sie die Waage an einem kühlen, trockenen Ort auf. Vermeiden Sie die Einwirkung feuchter oder extremer Umgebungen Temperaturen.
- Nur für den Hausgebrauch.

IHRE KÜCHENWAAGE

1. Produktübersicht



1. Wiegeplattform

2. Lade- und Verbindungskontakte

3. USB-C Ladeanschluss

4. Waagen-Reset-Taste


5. Ein-/Aus-Taste

6. Einheitenauswahl

7. Tara-Taste

8. Lade- und Verbindungskontakte

9. Schaltfläche zum Zurücksetzen des Displays



- 1. Bluetooth-Verbindungsstatus
- 2. Batteriestand des Waagenkörpers
- 3. Tara-Anzeige
- 4. Batteriestand des Displays
- 5. Lastanzeige

2. Technische Daten

Max. Gewicht	11 lb/ 5 kg
Einheiten	lb: oz-oz-g-ml-fl oz-ml(milk)-fl oz (milk)
Teilung	0.1 g / 0.01 oz
Auto-Aus	3 Minuten, einstellbar.
Akku	Wiederaufladbarer Li-Ionen-Akku
Lademethode	5 V $\overline{\text{---}}$ 1 A (USB-C)
Betriebstemperatur	41°–104°F / 5°–40°C
Betriebsfeuchte	35%–80%

BEDIENUNGSANLEITUNG


Aufladen des Akkus

Es wird empfohlen, das Produkt vor dem ersten Gebrauch aufzuladen.

1. Setzen Sie das Anzeigemodul wieder auf das Waagengehäuse und achten Sie darauf, dass das Metall aufgeladen und angeschlossen wird. Die Kontakte sind richtig ausgerichtet und vollständig verbunden.
2. Stecken Sie das USB-Ladekabel in den Ladeanschluss USB-C.
3. Stecken Sie das Kabel in einen 5-V-DC-Adapter und stecken Sie den Adapter dann in eine Steckdose. Sie können auch einstecken. Schließen Sie das Kabel an einen USB-Anschluss mit Stromversorgung an.

Hinweis: Das Anzeigemodul verfügt über keinen Ladeanschluss. Es kann nur aufgeladen werden, wenn es wieder auf das Gerät gelegt wird Waagekörper.

Ladekontakte gut verbunden



Status	Beschreibung
☐ Scale oder ☐ Disp Blitz:	Schwacher Akku (unter 10 %): Sie können die Waage weiterhin verwenden, wir empfehlen jedoch, sie aufzuladen, um eine unterbrechungsfreie Nutzung zu gewährleisten.
☐ Scale oder ☐ Disp fest auf:	Ladevorgang abgeschlossen: Der Akku ist vollständig geladen.

Allgemeine Bedienung

Hinweis:

- Um genaue Ergebnisse zu erzielen, stellen Sie die Waage immer auf eine harte, ebene Oberfläche und halten Sie sie von der Waage fern Schmutz, Staub, Vibrationen, Wind, Luftströmungen und elektromagnetische Störungen.
- Wenn Sie die Waage einschalten, Einheiten auswählen oder die Tarafunktion verwenden, warten Sie, bis das Display etwas anzeigt „0“ vor der Messung.

Ein-/Ausschalten

Einschalten: Tippen Sie auf „“, um die Waage einzuschalten.

Ausschalten: Um Batteriestrom zu sparen, schaltet sich die Waage nach 180 Sekunden Inaktivität automatisch aus. Oder Sie können die Taste „“ jederzeit 2 Sekunden lang gedrückt halten, um die Digitalwaage manuell auszuschalten.

Kopplung mit der Waage

1. Nach dem Einschalten der Waage wird das Anzeigemodul automatisch mit dem Waagengehäuse gekoppelt.
2. Das Pairing dauert normalerweise etwa 3 Sekunden. Wenn die Waage instabil ist oder auf andere Faktoren zurückzuführen ist, erfolgt die Kopplung kann länger dauern.

Hinweis: Wenn das Anzeigemodul wieder auf der Waage platziert wird, funktioniert es auch ohne Kopplung mit der Waage normal – selbst wenn die Kopplung fehlschlägt.



Wiegen

Diese Waage unterstützt zwei Wiegemodi für unterschiedliche Anforderungen.

Angedockten Modus anzeigen:


Setzen Sie das Anzeigemodul wieder in das Waagengehäuse ein, bis es ausgerichtet ist und fest sitzt. Sie können normal wiegen.

Hinweis: Auch wenn die Bluetooth-Verbindung nicht hergestellt ist, kann die Waage im angedockten Zustand weiterhin normal wiegen.


Display-Split-Sync-Modus: Einfaches Ablesen zum Wiegen großer Gegenstände oder großer Schüsseln.

1. Entfernen Sie das Anzeigemodul vom Waagenkörper und platzieren Sie es so, dass Sie es gut ablesen können (bis). Vermeiden Sie Schüsseln, die die Sicht versperren).
2. Nachdem Sie die Waage eingeschaltet haben, wird das Anzeigemodul automatisch mit dem Waagengehäuse gekoppelt. Dann Du kannst normal wiegen.

Angedockter Displaymodus



Getrennter Displaymodus



Einheitenwahl

Tippen Sie auf die UNIT-Taste, um die gewünschte Einheit zu wählen.

UNIT



Gewicht: lb:oz-oz-g

Volumen: ml-fl oz-ml (milk)-fl oz (milk)

Tara-Funktion

Wenn Sie Flüssigkeiten oder Gegenstände in einem Behälter messen, können Sie die Tarafunktion verwenden, um das Gewicht des Behälters aus der Gesamtmessung herauszurechnen.

1. Stellen Sie einen leeren Behälter auf die Waage. Das Display zeigt das Gewicht des Behälters an.
2. Tippen Sie auf die Schaltfläche TARE. Das Display zeigt wieder „0“ an.
3. Geben Sie Flüssigkeiten oder Lebensmittel in den Behälter. Die Waage misst nun die Flüssigkeit oder Gegenstände, ohne das Gewicht des Behälters einzubeziehen. Wenn Sie fertig sind, setzen Sie die Waage zurück, indem Sie alles entfernen. Geben Sie das Gewicht ein und tippen Sie auf die Tara-Taste.

Einstellbare Abschaltzeit

Halten Sie die UNIT-Taste 2 Sekunden gedrückt, um die automatische Abschaltzeit einzustellen. Die Standardeinstellung ist t-3.

1. Tippen Sie auf die UNIT-Taste, um zwischen t-5, t-8 und t-3 zu wechseln.
2. Drücken Sie nach der Auswahl die "icon"-Taste zur Bestätigung und Rückkehr zur normalen Anzeige.

Anzeige der Gewichtskapazität

Die Kapazitätsanzeige zeigt, wie viel der maximalen Belastung der Waage bereits genutzt wird (0–11 lb / 0–5 kg).

Bei Überlastung erscheint die Meldung "O_Ld" im Display.

Magnetische Befestigung

Mit den integrierten Magneten kann das Displaymodul zur besseren Ablesbarkeit an eisenhaltigen Metallflächen befestigt werden.


WARTUNG

Die Wiegeplattform ist abnehmbar und waschbar (nicht spülmaschinenfest). Wischen Sie andere Teile nur mit einem Tuch trocken.


Wiegeplattform

1. Heben Sie die Plattform vorsichtig an und ziehen Sie sie von der Basiseinheit ab, um sie zu entfernen.
2. Entfernen Sie die Wiegeplattform zum Reinigen. Es ist waschbar, aber nicht spülmaschinenfest.
3. Um die Plattform wieder anzubringen, richten Sie die Laschen an der Unterseite der Plattform an den Schlitten in der Basis aus.
4. Drücken Sie die Plattform mit der Hand nach hinten, bis Sie ein Klicken hören und sie sicher einrastet.


1: Plattform anheben und ziehen



2: Plattform zum Reinigen bewegen



3: Richten Sie die Laschen an den Löchern aus



4: Plattform zurückschieben



Andere Teile

- Reinigen Sie die Oberfläche mit einem leicht feuchten Tuch und wischen Sie anschließend mit einem trockenen, weichen Tuch ab verbleibende Feuchtigkeit.
- Waschen Sie das Waagengehäuse nicht und tauchen Sie es nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

FEHLERBEHEBUNG

FEHLERMELDUNG	URSACHE	LÖSUNG
"O_Ld"	Überlastung der Waage. Maximale Gewichtskapazität: 5 kg.	Entfernen Sie den Gegenstand von der Waage, um Schäden zu vermeiden
"Lo" oder Anzeige ist sehr dunkel	Die Batterieleistung ist niedrig. Wird bald geschlossen.	Laden der Batterien.
"No-Con" Das Displaymodul kann sich nicht mit dem Waagenkörper koppeln.	1. Die Geräte sind zu weit voneinander entfernt. 2. Batterie schwach, was zu einem Fehler führt instabile Verbindung. 3. Das Bluetooth-Modul ist vorhanden ein abnormaler Zustand.	1. Stellen Sie sicher, dass sich die Geräte in einem Umkreis von 30 Fuß befinden / 10 m. 2. Bitte laden Sie die Waage auf. 3. Drücken Sie die Reset-Taste mit Sicherung Verwenden Sie eine Nadel oder eine Büroklammer, um die Waage neu zu starten Gehäuse oder Displaymodul.
Die Waage lässt sich nicht einschalten	Batterie schwach, Softwarefehlfunktion oder andere Ursachen	1. Drücken Sie die Reset-Taste mit Sicherung Verwenden Sie eine Nadel oder eine Büroklammer, um die Waage neu zu starten Gehäuse oder Displaymodul, 2. Laden Sie die Waage auf.
Messwert ist ungenau.	1. Falsche Bedienung oder die Die Oberfläche ist uneben oder instabil 2. Umwelteinflüsse (z. B. Luftstrom von einem Ventilator oder hohe Luftfeuchtigkeit).	1. Stellen Sie die Waage auf eine ebene Fläche Stellen Sie sicher, dass auf dem Bildschirm „0“ angezeigt wird. vor der Messung oder halten Sie die Waage fern vor Schmutz, Staub, Vibrationen, Wind, Luft Ströme und elektromagnetische Einmischung. 2. Wenn das Problem weiterhin besteht, setzen Sie die Waage zurück und überprüfen Sie, ob die Wiegeplattform richtig befestigt ist.
Das Displaymodul lässt sich nicht laden	1. Das Anzeigemodul ist nicht richtig sitzt Skalenkörper und das Metall Kontakte werden nicht geknüpft guter Kontakt 2. Schmutz, Öl, Oxidation usw Feuchtigkeit auf den Kontakten kann auch das Aufladen verhindern.	1. Stellen Sie sicher, dass die Magnete des Anzeigemoduls ausgerichtet sind und die metallischen Ladekontakte gut verbunden sind. 2. Reinigen Sie die Metallkontakte mit einem trockenen, weichen Tuch und halten Sie sie trocken.

Wenn Ihr Problem hier nicht aufgeführt ist, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst unter support@ultrean.com.

FCC-ERKLÄRUNG

HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in einer Wohnanlage bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen der Funkkommunikation verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät schädliche Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird dem Benutzer empfohlen, zu versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder versetzen Sie sie.
 - Erhöhen Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
 - Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die sich in einem anderen Stromkreis befindet als dem, an den der Empfänger angeschlossen ist verbunden.
 - Bitten Sie Ihren Händler oder einen erfahrenen Radio-/TV-Techniker um Hilfe
- Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts führen.

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

(1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

FCC-Warnhinweis zur HF-Exposition:

Dieses Gerät entspricht den FCC-Grenzwerten für HF-Exposition in unkontrollierten Umgebungen. Das Gerät kann unter tragbaren Expositionsbedingungen verwendet werden.

Dieses Gerät enthält lizenzfreie Sender/Empfänger, die den lizenzfreien RSS-Normen von Innovation, Science and Economic Development Canada entsprechen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen.
- (2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, auch wenn diese einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

- (1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen;
- (2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Funkstörungen akzeptieren, auch wenn diese den Betrieb beeinträchtigen können.

ISED-Erklärung zur HF-Exposition:

Dieses Gerät entspricht den ISED-Grenzwerten für HF-Exposition in unkontrollierten Umgebungen. Das Gerät kann unter tragbaren Expositionsbedingungen verwendet werden.

Shenzhen Faray InfoTech Co.,Ltd.

Room 401, Building, No. 7025, Liuxian Avenue, Xili Community, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen, China Block A, Xichuang Technology

GARANTIEINFORMATIONEN

Wir gewähren 1 Jahr Garantie auf das Produkt, beginnend mit dem Kaufdatum. Während der Garantiezeit beheben wir alle Mängel, die auf Material- oder Verarbeitungsfehler zurückzuführen sind. Bitte kontaktieren Sie uns unter:

support@ultrean.com, um einen Garantieanspruch einzureichen.


Von dieser Garantie ausgeschlossen sind: Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch, normale Abnutzung oder Mängel entstehen, die die Funktionalität oder den Wert des Geräts nur unwesentlich beeinträchtigen. Reparaturen durch Unbefugte oder die Verwendung von Nicht-Originalteilen führen zum Erlöschen der Garantie.

KUNDENDIENST

1. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, zögern Sie bitte nicht, uns direkt unter zu kontaktieren support@ultrean.com oder besuchen Sie unsere Website unter: www.ultrean.com.
2. Unser problemloses Garantie- und Kundendienstteam ist für Sie da, um zufriedenstellende Lösungen zu bieten für alle Probleme, auf die Sie stoßen könnten.

ULTREAN

**Balance de cuisine avec
écran sans fil amovible**



Assistance Ultrean: Support@ultrean.com

N° de modèle : KS18


CONSIGNES IMPORTANTES

Veillez lire et suivre toutes les instructions et consignes de sécurité contenues dans ce manuel.

- Ne dépassez pas la capacité de poids de 11 lb / 5 kg, car cela endommagerait la balance. Un indicateur d'erreur apparaîtra sur l' écran LED si la limite est dépassée.
- Ne plongez pas le corps de la balance dans l'eau ou tout autre liquide. Si du liquide est renversé sur l'affichage numérique ou des boutons, essuyez immédiatement la balance avec un chiffon doux pour éviter tout dommage interne.
- Manipuler avec précaution. Cette balance n'est pas destinée à un usage commercial ou intensif.
- Conservez la balance dans un endroit frais et sec. Évitez l'exposition à des environnements humides ou extrêmes températures.
- Usage domestique uniquement.

VOTRE BALANCE DE CUISINE

1. Schéma du produit



1. Plateforme de pesée

2. Contacts de charge et de connexion

3. Port de chargement USB-C

4. Bouton de réinitialisation de la balance


5. Bouton d'alimentation

6. Sélection des unités

7. Bouton Tare

8. Contacts de charge et de connexion

9. Bouton de réinitialisation de l'affichage



- 1. Icône d'état de connexion Bluetooth
- 2. Indicateur de batterie du corps de la balance
- 3. Indicateur de tare
- 4. Indicateur de batterie de l'écran
- 5. Indicateur de capacité

2. Caractéristiques

Capacité de pesée	11 lb/ 5 kg
ID FCC	2BWMD-KS18
ID IC	34396-KS18
HVIN	KS18
Unités	lb: oz-oz-g-ml-fl oz-ml(milk)-fl oz (milk)
Graduation	0,1 g / 0,01 oz
Arrêt auto	3 minutes, réglable.
Batterie	Batterie Li-ion rechargeable
Méthode de charge	5 V = 1 A (USB-C)
Température de fonctionnement	41°–104°F / 5°–40°C
Humidité de fonctionnement	35 %–80 %

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Charge de la batterie


Il est recommandé de charger le produit avant la première utilisation.

1. Remettez le module d'affichage sur le corps de la balance, en vous assurant que le métal de chargement et de connexion Les contacts sont correctement alignés et entièrement connectés.
2. Insérez le câble de chargement USB dans le port de chargement USB-C.
3. Branchez le câble sur un adaptateur 5 V CC, puis branchez l'adaptateur sur une prise murale.

Vous pouvez également brancher le câble dans un port USB alimenté.

Remarque : le module d'affichage n'a pas de port de chargement. Il ne peut être chargé que lorsqu'il est replacé sur le corps d'échelle.

Contacts de charge bien connectés



État	Description
☐ Scale OU ☐ Disp éclair:	Batterie faible (inférieure à 10 %) : Vous pouvez continuer à utiliser la balance, mais nous vous recommandons de la charger pour garantir une utilisation ininterrompue.
☐ Scale OU ☐ Disp solide sur :	Chargement terminé : La batterie est complètement chargée.

Fonctionnement général

Remarque :

- Pour des résultats précis, placez toujours la balance sur une surface dure et plane et éloignez-la de la saleté, la poussière, les vibrations, le vent, les courants d'air et les interférences électromagnétiques.
- Lorsque vous allumez la balance, choisissez les unités ou utilisez la fonction tare, attendez que l'écran indique "0" avant de mesurer.

Allumer/éteindre

Mise sous tension : appuyez sur «  » pour allumer la balance.

Mise hors tension : pour économiser la batterie, la balance s'éteint automatiquement après 180 secondes d'inactivité. Ou vous pouvez appuyer et maintenir le bouton «  » pendant 2 secondes pour éteindre manuellement la balance numérique à tout moment.

Appairage avec la balance

1. Après avoir allumé la balance, le module d'affichage s'associera automatiquement au corps de la balance.
2. L'appairage prend généralement environ 3 secondes. Si la balance est instable ou en raison d'autres facteurs, l'appairage peut prendre plus de temps.

Remarque : Lorsque le module d'affichage est replacé sur la balance, il fonctionne également normalement sans couplage avec la balance, même si le couplage échoue.



Pesée

Cette balance prend en charge deux modes de pesée selon vos besoins.

Mode d'affichage ancré :


Remettez le module d'affichage dans le corps de la balance jusqu'à ce qu'il s'aligne et soit fermement en place. Vous pouvez peser normalement.

Remarque : Même si la connexion Bluetooth n'est pas établie, la balance peut toujours peser normalement lorsqu'elle est connectée.


Mode de synchronisation partagée de l'affichage : lecture facile pour peser de gros objets ou de grands bols.

1. Retirez le module d'affichage du corps de la balance et placez-le là où vous pouvez le lire facilement (pour éviter que les bols bloquent la vue).
2. Après avoir allumé la balance, le module d'affichage s'associera automatiquement au corps de la balance. Puis vous pouvez peser normalement.

Mode écran sur socle



Mode écran séparé



Changement d'unité

Appuyez sur le bouton UNIT pour sélectionner l'unité souhaitée.

UNIT



Poids : lb:oz-oz-g

Volume : ml-fl oz-ml (milk)-fl oz (milk)

Fonction Tare

Chaque fois que vous mesurez un liquide ou des articles à l'intérieur d'un récipient, vous pouvez utiliser la fonction tare pour supprimer le poids du récipient de la mesure totale.

1. Placez un récipient vide sur la balance. L'écran affichera le poids du conteneur.
2. Appuyez sur le bouton TARE. L'écran affichera à nouveau "0".
3. Placez du liquide ou des aliments dans le récipient. La balance va maintenant mesurer le liquide ou les objets, sans compter le poids du conteneur. Lorsque vous avez terminé, réinitialisez la balance en supprimant tous le poids et en appuyant sur le bouton Tare.

Arrêt automatique réglable

Maintenez le bouton UNIT enfoncé pendant 2 secondes pour régler le délai d'arrêt automatique.

Le réglage par défaut est t-3.

1. Appuyez sur le bouton UNIT pour faire défiler t-5, t-8 et t-3.
2. Après sélection, appuyez sur le bouton "icon" pour confirmer et revenir à l'affichage normal.

Indicateur de capacité

L'indicateur de capacité montre la part de la capacité totale utilisée (0–11 lb / 0–5 kg).

En cas de surcharge, le message "O_Ld" s'affiche à l'écran.

Fixation magnétique

Les aimants intégrés permettent de fixer le module d'affichage sur des surfaces métalliques ferreuses pour une lecture plus facile.


ENTRETIEN

La plateforme de pesée est amovible et lavable (ne passe pas au lave-vaisselle). Pour les autres pièces, essuyez uniquement avec un chiffon.


Plateforme de pesée

1. Soulevez et retirez doucement la plate-forme de l'unité de base pour la retirer.
2. Retirez la plate-forme de pesée pour la nettoyer. Il est lavable mais ne passe pas au lave-vaisselle.
3. Pour rattacher la plateforme, alignez les languettes situées au bas de la plateforme avec les fentes de la base unité.
4. Poussez la plate-forme vers l'arrière avec votre main jusqu'à ce que vous entendiez un clic et qu'elle se verrouille solidement en place.


1 : Soulevez et tirez la plate-forme



2 : Déplacer la plate-forme pour le nettoyage



3 : Alignez les languettes avec les trous



4 : Repousser la plateforme



Autres pièces

- Utilisez un chiffon légèrement humide pour nettoyer la surface, suivi d'un chiffon sec et doux pour essuyer la surface l'humidité restante.
- Ne lavez pas le corps de la balance et ne le plongez pas dans l'eau ou tout autre liquide.

DÉPANNAGE

MESSAGE D'ERREUR	CAUSE	SOLUTION
"O_Ld"	Surcharge de la balance. Capacité de poids maximale : 11 lb (5 kg)	Retirez l'objet de la balance pour éviter tout dommage
"Lo" ou écran très faible	La batterie est faible. Bientôt fermé.	Charger les batteries.
"No-Con" Le module d'affichage ne peut pas s'appairer avec le corps de la balance.	1. Les appareils sont trop éloignés les uns des autres. 2. Batterie faible provoquant un connexion instable. 3. Le module Bluetooth est en un état anormal.	1. Assurez-vous que les appareils se trouvent à moins de 30 pieds / 10 m. 2. Veuillez charger la balance. 3. Appuyez sur le bouton Reset avec une sécurité une épingle ou un trombone pour redémarrer la balance corps ou module d'affichage.
La balance ne s'allume pas	batterie faible, dysfonctionnement du logiciel ou autres causes	1. Appuyez sur le bouton Reset avec une sécurité une épingle ou un trombone pour redémarrer la balance corps ou module d'affichage, 2. Chargez la balance.
La mesure est inexacte.	1. Fonctionnement incorrect ou la surface est inégale ou instable 2. Interférence environnementale (par exemple, le flux d'air d'un ventilateur ou humidité élevée).	1. Placez la balance sur une surface plane assurez-vous que l'écran affiche "0" avant de mesurer ou éloignez la balance de la saleté, de la poussière, des vibrations, du vent, de l'air courants et électromagnétiques interférence. 2. Si le problème persiste, réinitialisez la balance et vérifiez que la plateforme de pesée est correctement fixé.
Le module d'affichage ne se charge pas	1. Le module d'affichage n'est pas correctement assis sur le corps à l'échelle et le métal les contacts ne se font pas bon contact 2. Saleté, huile, oxydation ou humidité sur les contacts peut également empêcher la charge.	1. Assurez-vous que les aimants du module d'affichage sont alignés et que les contacts de charge métalliques sont bien connectés. 2. Nettoyez les contacts métalliques avec un chiffon doux et sec et gardez-les au sec.

Si votre problème ne figure pas dans cette liste, veuillez contacter le service client à support@ultrean.com.

DÉCLARATION FCC

REMARQUE : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne garantit que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes :

(1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Avertissement FCC relatif à l'exposition aux radiofréquences :

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition de la FCC pour un environnement non contrôlé.

Cet appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition portables.

Cet appareil contient un ou plusieurs émetteurs/récepteurs exempts de licence conformes aux CNR applicables d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences.
- (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

- (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Déclaration ISED relative à l'exposition aux radiofréquences :

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition d'ISED pour un environnement non contrôlé.

Cet appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition portables.

Shenzhen Faray InfoTech Co.,Ltd.

Room 401, Building, No. 7025, Liuxian Avenue, Xili Community, Xili Street, Nanshan District,
Shenzhen, China Block A, Xichuang Technology

INFORMATIONS SUR LA GARANTIE

Nous offrons une garantie d'un an sur le produit, à compter de la date d'achat. Pendant la période de garantie, nous remédierons à tout défaut résultant de défauts de matériaux ou de fabrication.

Veuillez nous contacter à :

support@ultrean.com pour lancer une réclamation au titre de la garantie.

Cette garantie ne couvre pas : Les dommages causés par une mauvaise utilisation, l'usure normale ou les défauts ayant un impact négligeable sur la fonctionnalité ou la valeur de l'appareil.


Réparations effectuées par des personnes non autorisées ou utilisation de pièces non originales, ce qui annulera la garantie.

SERVICE CLIENT

1. Si vous avez des questions ou des préoccupations, n'hésitez pas à nous contacter directement au support@ultrean.com ou visitez notre site Web à : www.ultrean.com.
2. Notre équipe de garantie et de service client sans tracas est là pour fournir des solutions satisfaisantes pour tout problème que vous pourriez rencontrer.

ULTREAN

Báscula de cocina con pantalla inalámbrica desmontable



Soporte de Ultrean: Support@ultrean.com

N.º de modelo: KS18


MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Lea y siga todas las instrucciones y pautas de seguridad de este manual.

- No exceda la capacidad de peso de 11 lb / 5 kg, ya que dañará la báscula. Un indicador de error Aparecerá en la pantalla LED si se excede el límite.
- No sumerja el cuerpo de la báscula en agua ni en ningún líquido. Si se derrama líquido sobre la pantalla digital o botones, seque inmediatamente la báscula con un paño suave para evitar daños internos.
- Manéjelo con cuidado. Esta báscula no está diseñada para uso comercial o intensivo.
- Mantenga la báscula en un lugar fresco y seco. Evite la exposición a ambientes húmedos o extremos temperaturas.
- Sólo para uso doméstico.


SU BÁSCULA DE COCINA

1. Diagrama del producto



1. Plataforma de pesaje
2. Contactos de carga y conexión
3. Puerto de carga USB-C
4. Botón de reinicio de escala
5. Botón de encendido

6. Selección de unidad
7. Botón de tara
8. Contactos de carga y conexión
9. Botón de reinicio de pantalla



1. Icono de estado de conexión Bluetooth
2. Indicador de batería del cuerpo de la báscula
3. Indicador de tara
4. Indicador de batería de la pantalla
5. Indicador de capacidad

2. Especificaciones

Capacidad de peso	11 lb/ 5 kg
ID FCC	2BWMD-KS18
ID IC	34396-KS18
HVIN	KS18
Unidades	lb: oz-oz-g-ml-fl oz-ml (milk)-fl oz (milk)
Incrementos	0.1 g / 0.01 oz
Apagado auto	3 minutos, ajustable.
Batería	Batería recargable de ion de litio
Método de carga	5 V = 1 A (USB-C)
Temperatura de funcionamiento	41°–104°F / 5°–40°C
Humedad de funcionamiento	35 %–80 %

INSTRUCCIONES DE USO


Carga de la batería

Se recomienda cargar el producto antes del primer uso.

1. Coloque el módulo de pantalla nuevamente en el cuerpo de la báscula, asegurándose de que el conector de carga y conexión de metal Los contactos están correctamente alineados y completamente conectados.
2. Inserte el cable de carga USB en el puerto de carga USB-C.
3. Conecte el cable a un adaptador de CC de 5 V y luego conecte el adaptador a un tomacorriente de pared. También puedes enchufar el cable a un puerto USB con alimentación.

Nota: El módulo de pantalla no tiene puerto de carga. Sólo se puede cargar cuando se vuelve a colocar en el cuerpo de escala.

Contactos de carga bien conectados.



Estado	Descripción
Scale Disp destello:	Batería baja (menos del 10%): Puedes seguir usando la báscula, pero te recomendamos cargarla para asegurar un uso ininterrumpido.
Scale Disp sólido en:	Carga completa: La batería está completamente cargada.

Funcionamiento general

Nota:

- Para obtener resultados precisos, coloque siempre la báscula sobre una superficie dura y plana y manténgala alejada de suciedad, polvo, vibraciones, viento, corrientes de aire e interferencias electromagnéticas.
- Cuando enciende la báscula, elige unidades o usa la función de tara, espere a que en la pantalla se lea "0" antes de medir.

Encendido/Apagado

Encendido: toque " para encender la báscula.

Apagado: Para conservar la energía de la batería, la báscula se apagará automáticamente después de 180 segundos de inactividad. O puede presionar y mantener presionado el botón " durante 2 segundos para apagar manualmente la báscula digital en cualquier momento.

Emparejamiento con la báscula

1. Después de encender la báscula, el módulo de visualización se emparejará automáticamente con el cuerpo de la báscula.
2. El emparejamiento suele tardar unos 3 segundos. Si la báscula es inestable o debido a otros factores, el emparejamiento puede tardar más.

Nota: Cuando el módulo de visualización se vuelve a colocar en la báscula, también funciona normalmente sin emparejarse con la báscula, incluso si el emparejamiento falla.

Encendido



Emparejamiento:  Intermitente

Emparejamiento exitoso:  Encendido fijo

Emparejamiento fallido: Muestra « Sin conexión »

Pesaje

Esta báscula admite dos modos de pesaje según sus necesidades.

Modo de visualización acoplado:


Coloque el módulo de visualización nuevamente en el cuerpo de la báscula hasta que se alinee y se asiente firmemente. Puedes pesar normalmente.

Nota: Incluso si la conexión Bluetooth no está establecida, la báscula aún puede pesar normalmente mientras está acoplada.


Modo de sincronización dividida de pantalla: lectura fácil para pesar artículos grandes o tazones grandes.

1. Retire el módulo de visualización del cuerpo de la báscula y colóquelo donde pueda leerlo fácilmente (para Evite que los tazones bloqueen la vista).
2. Después de encender la báscula, el módulo de pantalla se emparejará automáticamente con el cuerpo de la báscula entonces Puedes pesar normalmente.

Modo de pantalla acoplada



Modo de pantalla separada



Cambio de unidad

Pulse el botón UNIT para seleccionar la unidad deseada.

UNIT



Peso: lb:oz-oz-g

Volumen: ml-fl oz-ml (milk)-fl oz (milk)

Función de tara

Siempre que mida líquido o artículos dentro de un recipiente, puede usar la función de tara para eliminar el peso del recipiente de la medición total.

1. Coloque un recipiente vacío sobre la báscula. La pantalla mostrará el peso del contenedor.
2. Toque el botón **___TARA___**. La pantalla mostrará "0" nuevamente.
3. Coloque líquidos o alimentos en el recipiente. La báscula ahora medirá el líquido o los artículos, sin incluir el peso del contenedor. Cuando haya terminado, restablezca la báscula eliminando todos el peso y tocando el botón Tara.

Tiempo de apagado automático ajustable

Mantenga pulsado el botón UNIT durante 2 segundos para ajustar el tiempo de apagado automático. La configuración predeterminada es t-3.

1. Pulse el botón UNIT para alternar entre t-5, t-8 y t-3.
2. Después de seleccionar, pulse el botón "icon" para confirmar y volver a la pantalla normal.

Indicador de capacidad

El indicador de capacidad muestra qué parte de la capacidad total de la báscula se está utilizando (0–11 lb / 0–5 kg).

Si hay sobrecarga, aparece el mensaje "O_Ld" en la pantalla.

Montaje magnético

Los imanes integrados permiten fijar el módulo de pantalla a superficies metálicas ferrosas para facilitar la lectura.


MANTENIMIENTO

La plataforma de pesaje es extraíble y lavable (no apta para lavavajillas). Para otras piezas, séquelas únicamente con un paño.


Plataforma de pesaje

1. Levante y retire con cuidado la plataforma de la unidad base para retirarla.
2. Retire la plataforma de pesaje para limpiarla. Es lavable pero no apto para lavavajillas.
3. Para volver a colocar la plataforma, alinee las pestañas en la parte inferior de la plataforma con las ranuras en la base unidad.
4. Empuje la plataforma hacia atrás con la mano hasta que escuche un clic y encaje firmemente en su lugar.


1: Levantar y tirar de la plataforma



2: Mover la plataforma para limpiar



3: Alinea las pestañas con los agujeros.



4: Empuje la plataforma hacia atrás



Otras partes

- Utilice un paño ligeramente húmedo para limpiar la superficie, seguido de un paño suave y seco para limpiar la superficie humedad restante.
- No lave el cuerpo de la báscula ni lo sumerja en agua ni en ningún otro líquido.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

MENSAJE DE ERROR	CAUSA	SOLUCIÓN
"O_Ld"	Sobrecarga de báscula. Capacidad máxima de peso: 11 lb (5 kg)	Retire el objeto de la báscula para evitar daños.
"Lo" o la pantalla está muy tenue	La energía de la batería es baja. Cerrando pronto.	Cargando las baterías.
"No-Con" El módulo de pantalla no puede emparejarse con el cuerpo de la báscula.	1. Los dispositivos están demasiado separados. 2. Batería baja que provoca un conexión inestable. 3. El módulo Bluetooth está en un estado anormal.	1. Asegúrese de que los dispositivos estén a menos de 30 pies / 10m. 2. Cargue la báscula. 3. Presione el botón Restablecer con un seguro alfiler o clip para reiniciar la báscula cuerpo o módulo de visualización.
La báscula no se enciende	batería baja o mal funcionamiento del software u otras causas	1. Presione el botón Restablecer con un seguro alfiler o clip para reiniciar la báscula cuerpo o módulo de visualización, 2. Cargue la báscula.
La lectura es inexacta.	1. Operación incorrecta o el la superficie es desigual o inestable 2. Interferencia ambiental (por ejemplo, el flujo de aire de un ventilador o alta humedad).	1. Coloque la báscula sobre una superficie nivelada asegúrese de que la pantalla muestre "0" antes de medir o mantenga la báscula alejada de suciedad, polvo, vibraciones, viento, aire corrientes y electromagnéticas interferencia. 2. Si el problema persiste, reinicie la báscula. y comprobar que la plataforma de pesaje está colocado correctamente.
El módulo de pantalla no se carga	1. El módulo de visualización no está correctamente sentado en el cuerpo de escala y el metal los contactos no están haciendo buen contacto 2. Suciedad, aceite, oxidación o humedad en los contactos También puede impedir la carga.	1. Asegúrese de que los imanes del módulo de pantalla estén alineados y que los contactos de carga metálicos estén bien conectados. 2. Limpie los contactos metálicos con un paño suave y seco y manténgalos secos.

Si su problema no aparece aquí, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente en support@ultrean.com.

DECLARACIÓN FCC

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, de conformidad con la parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Incrementar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor conectado.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:

(1) este dispositivo no puede causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Advertencia de exposición a RF de la FCC:

Este equipo cumple los límites de exposición a radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado. Este equipo puede utilizarse en condiciones de exposición portátiles.

Este dispositivo contiene transmisores/receptores exentos de licencia que cumplen las normas RSS exentas de licencia de Innovation, Science and Economic Development Canada. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- (1) este dispositivo no debe causar interferencias.
- (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso si puede causar un funcionamiento no deseado.

- (1) Este dispositivo no debe causar interferencias;
- (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso si puede causar un funcionamiento no deseado.

Declaración de exposición a radiofrecuencia de ISED:

Este equipo cumple los límites de exposición de ISED establecidos para un entorno no controlado. Este equipo puede utilizarse en condiciones de exposición portátiles.

Shenzhen Faray InfoTech Co.,Ltd.

Room 401, Building, No. 7025, Liuxian Avenue, Xili Community, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen, China Block A, Xichuang Technology

INFORMACIÓN DE GARANTÍA

Ofrecemos una garantía de 1 año para el producto, a partir de la fecha de compra. Durante el período de garantía, abordaremos cualquier defecto resultante de fallas en los materiales o la mano de obra. Por favor contáctenos en:

support@ultrean.com para iniciar un reclamo de garantía.

Esta garantía no cubre: Daños causados por un uso inadecuado, desgaste normal o defectos que tengan un impacto insignificante en la funcionalidad o el valor del electrodoméstico.


Reparaciones realizadas por personas no autorizadas o el uso de piezas no originales, que anularán la garantía.

SERVICIO AL CLIENTE

1. Si tiene preguntas o inquietudes, no dude en contactarnos directamente al support@ultrean.com o visite nuestro sitio web en: www.ultrean.com.
2. Nuestro equipo de garantía y servicio al cliente sin complicaciones está aquí para brindar soluciones satisfactorias.
para cualquier problema que pueda encontrar.

ULTREAN

**Bilancia da cucina con display
wireless separabile**



Assistenza Ultrean: Support@ultrean.com

Modello n.: KS18


MISURE DI SICUREZZA IMPORTANTI

Si prega di leggere e seguire tutte le istruzioni e le linee guida sulla sicurezza contenute in questo manuale.

- Non superare la capacità di peso di 5 kg/11 libbre, poiché ciò danneggerebbe la bilancia. Un indicatore di errore apparirà sul display LED se il limite viene superato.
- Non immergere il corpo della bilancia in acqua o in altri liquidi. Se viene versato del liquido sul display digitale o pulsanti, asciugare immediatamente la bilancia con un panno morbido per evitare danni interni.
- Maneggiare con cura. Questa bilancia non è destinata all'uso commerciale o intensivo.
- Conservare la bilancia in un luogo fresco e asciutto. Evitare l'esposizione ad ambienti umidi o estremi temperature.
- Solo per uso domestico.

LA SUA BILANCIA DA CUCINA

1. Schema del prodotto



1. Piattaforma di pesatura

2. Contatti di ricarica e connessione

3. USB-C Porta di ricarica

4. Pulsante di ripristino della bilancia


5. Pulsante di accensione

6. Selezione dell'unità

7. Pulsante Tara

8. Contatti di ricarica e connessione

9. Pulsante di ripristino del display



1. Icona stato connessione Bluetooth
2. Indicatore batteria del corpo bilancia
3. Indicatore tara
4. Indicatore batteria del display
5. Indicatore capacità

2. Specifiche

Capacità di peso	11 lb/ 5 kg
ID FCC	2BWMD-KS18
ID IC	34396-KS18
HVIN	KS18
Unità	lb: oz-oz-g-ml-fl oz-ml (milk)-fl oz (milk)
Incrementi	0,1 g / 0,01 oz
Spegnimento auto	3 minuti, regolabile.
Batteria	Batteria ricaricabile agli ioni di litio
Metodo di ricarica	5 V = 1 A (USB-C)
Temperatura di esercizio	41°–104°F / 5°–40°C
Umidità di esercizio	35 %–80 %

ISTRUZIONI PER L'USO


Ricarica della batteria

Si consiglia di caricare il prodotto prima del primo utilizzo.

1. Riposizionare il modulo display sul corpo della bilancia, assicurandosi che la ricarica e la connessione siano in metallo I contatti sono correttamente allineati e completamente collegati.
2. Inserisci il cavo di ricarica USB nella porta di ricarica USB-C.
3. Collegare il cavo a un adattatore da 5 V CC, quindi collegare l'adattatore a una presa a muro.
Puoi anche collegare il cavo in una porta USB alimentata.

Nota: il modulo display non dispone di porta di ricarica. Può essere caricato solo quando viene riposto sul corpo in scala.

Contatti di ricarica ben collegati



Stato	Descrizione
 Scale  Disp flash:	Batteria scarica (inferiore al 10%): puoi continuare a utilizzare la bilancia, ma ti consigliamo di caricarla per garantire un utilizzo ininterrotto.
 Scale  Disp solido su:	Ricarica completata: la batteria è completamente carica.

Funzionamento generale

Nota:

- Per risultati accurati, posizionare sempre la bilancia su una superficie dura e piana e tenerla lontana da essa sporco, polvere, vibrazioni, vento, correnti d'aria e interferenze elettromagnetiche.
- Quando si accende la bilancia, si scelgono le unità o si utilizza la funzione tara, attendere che il display visualizzi la lettura "0" prima della misurazione.

Accensione/spegnimento


Accensione: toccare  "per accendere la bilancia.

Spegnimento: per risparmiare la carica della batteria, la bilancia si spegnerà automaticamente dopo 180 secondi di inattività. Oppure puoi tenere premuto il pulsante  per 2 secondi per spegnere manualmente la bilancia digitale in qualsiasi momento.

Abbinamento con la bilancia

1. Dopo aver acceso la bilancia, il modulo display si accoppierà automaticamente con il corpo della bilancia.
2. L'associazione richiede solitamente circa 3 secondi. Se la bilancia è instabile o a causa di altri fattori, effettuare l'accoppiamento potrebbe richiedere più tempo.

Nota: quando il modulo display viene riposizionato sulla bilancia, funziona normalmente anche senza accoppiamento con la bilancia, anche se l'accoppiamento non riesce.



Pesatura

Questa bilancia supporta due modalità di pesatura in base alle esigenze.

Visualizza la modalità ancorata:


Riposizionare il modulo display nel corpo della bilancia finché non si allinea e si posiziona saldamente. Puoi pesarti normalmente.

Nota: anche se la connessione Bluetooth non viene stabilita, la bilancia può comunque pesare normalmente anche quando è agganciata.


Display Modalità Split Sync: facile lettura per pesare oggetti di grandi dimensioni o ciotole di grandi dimensioni.

1. Rimuovere il modulo display dal corpo della bilancia e posizionarlo in un punto in cui sia possibile leggerlo facilmente (a evitare che le ciotole blocchino la visuale).
2. Dopo aver acceso la bilancia, il modulo display si accoppierà automaticamente al corpo della bilancia. Poi puoi pesarti normalmente.

Modalità display agganciato



Modalità display separato



Cambio unità

Toccare il pulsante UNIT per selezionare l'unità desiderata.

UNIT



Peso: lb:oz-oz-g

Volume: ml-fl oz-ml (milk)-fl oz (milk)

Funzione tara

Ogni volta che si misurano liquidi o oggetti all'interno di un contenitore, è possibile utilizzare la funzione tara per rimuovere il peso del contenitore dalla misurazione totale.

1. Posizionare un contenitore vuoto sulla bilancia. Il display mostrerà il peso del contenitore.
2. Tocca il pulsante **__TARA__**. Il display mostrerà nuovamente "0".
3. Collocare liquidi o alimenti nel contenitore. La bilancia ora misurerà il liquido o gli oggetti, senza includere il peso del contenitore. Al termine, reimpostare la bilancia rimuovendo tutto il peso e toccando il pulsante Tara.

Tempo di spegnimento automatico regolabile

Tenere premuto il pulsante UNIT per 2 secondi per regolare il tempo di spegnimento automatico. L'impostazione predefinita è t-3.

1. Toccare il pulsante UNIT per scorrere tra t-5, t-8 e t-3.
2. Dopo la selezione, premere il pulsante "icon" per confermare e tornare alla visualizzazione normale.

Indicatore di capacità

L'indicatore di capacità mostra quanta parte della capacità totale della bilancia è in uso (0–11 lb / 0–5 kg).

In caso di sovraccarico, sul display compare il messaggio "O_Ld".

Fissaggio magnetico

I magneti integrati consentono di fissare il modulo display a superfici metalliche ferrose per una lettura più comoda.


MANUTENZIONE

La piattaforma di pesatura è rimovibile e lavabile (non lavabile in lavastoviglie). Per le altre parti, asciugare solo con un panno.


Piattaforma di pesatura

1. Sollevare ed estrarre delicatamente la piattaforma dall'unità base per rimuoverla.
2. Rimuovere la piattaforma di pesata per pulirla. È lavabile ma non lavabile in lavastoviglie.
3. Per riattaccare la piattaforma, allineare le linguette sul fondo della piattaforma con le fessure nella base unità.
4. Spingere indietro la piattaforma con la mano finché non si sente un clic e si blocca saldamente in posizione.


1: Sollevare e tirare la piattaforma



2: Spostare la piattaforma per la pulizia



3: Allineare le linguette con i fori



4: Spingere indietro la piattaforma



Altre parti

- Utilizzare un panno leggermente umido per pulire la superficie, seguito da un panno asciutto e morbido per rimuovere la superficie umidità residua.
- Non lavare il corpo della bilancia né immergerlo in acqua o altro liquido.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

MESSAGGIO DI ERRORE	CAUSA	SOLUZIONE
"O_Ld"	Sovraccarico della bilancia. Capacità di peso massima: 5 kg (11 libbre)	Rimuovere l'oggetto dalla bilancia per evitare danni
"Lo" oppure display molto debole	La carica della batteria è bassa. Presto la chiusura.	Caricare le batterie.
"No-Con" Il modulo display non riesce ad abbinarsi al corpo della bilancia.	1. I dispositivi sono troppo distanti. 2. Batteria scarica che causa un connessione instabile. 3. Il modulo Bluetooth è inserito uno stato anomalo.	1. Assicurarsi che i dispositivi si trovino entro 30 piedi /10 m. 2. Caricare la bilancia. 3. Premere il pulsante Reset con sicura spillo o graffetta per riavviare la bilancia corpo o Modulo Display.
La bilancia non si accende	batteria scarica, malfunzionamento del software o altre cause	1. Premere il pulsante Reset con sicura spillo o graffetta per riavviare la bilancia corpo o display mould, 2. Caricare la bilancia.
La lettura non è accurata.	1. Operazione errata o la superficie è irregolare o instabile 2. Interferenza ambientale (ad esempio, il flusso d'aria proveniente da un ventilatore o elevata umidità).	1. Posizionare la bilancia su una superficie piana e assicurati che sullo schermo venga visualizzato "0" prima di misurare o tenere lontano il calcare da sporco, polvere, vibrazioni, vento, aria correnti ed elettromagnetiche interferenza. 2. Se il problema persiste, reimpostare la bilancia e controllare che la piattaforma di pesatura è attaccato correttamente.
Il modulo display non si carica	1. Il modulo display no correttamente seduto sul corpo in scala e metallo i contatti non si stabiliscono buon contatto 2. Sporco, olio, ossidazione o umidità sui contatti potrebbe anche impedire la ricarica.	1. Assicurarsi che i magneti del modulo display siano allineati e che i contatti di ricarica metallici siano ben collegati. 2. Pulire i contatti metallici con un panno morbido e asciutto e mantenerli asciutti.

Se il problema non è elencato qui, contattare il servizio clienti all'indirizzo support@ultrean.com.

DICHIARAZIONE FCC

NOTA: questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti di un dispositivo digitale di Classe B, ai sensi della parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non installata e utilizzata in conformità con le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, cosa che può essere determinata spegnendo e accendendo l'apparecchiatura, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura ad una presa su un circuito diverso da quello a cui si trova il ricevitore connesso.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza

Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare il diritto dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

(1) questo dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

Avvertenza FCC sull'esposizione alle radiofrequenze:

Questo dispositivo è conforme ai limiti FCC di esposizione alle radiazioni previsti per un ambiente non controllato. Può essere utilizzato in condizioni di esposizione portatile.

Questo dispositivo contiene trasmettitori/ricevitori esenti da licenza conformi agli standard RSS esenti da licenza di Innovation, Science and Economic Development Canada. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti:

- (1) questo dispositivo non deve causare interferenze.
- (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, anche se può causare un funzionamento indesiderato.

- (1) Questo dispositivo non deve causare interferenze;
- (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, anche se può causare un funzionamento indesiderato.

Dichiarazione ISED sull'esposizione alle radiofrequenze:

Questo dispositivo è conforme ai limiti di esposizione ISED previsti per un ambiente non controllato. Può essere utilizzato in condizioni di esposizione portatile.

Shenzhen Faray InfoTech Co.,Ltd.

Room 401, Building, No. 7025, Liuxian Avenue, Xili Community, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen, China Block A, Xichuang Technology

INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

Offriamo una garanzia di 1 anno sul prodotto, a partire dalla data di acquisto. Durante il periodo di garanzia, affronteremo eventuali difetti derivanti da difetti nei materiali o nella lavorazione. Vi preghiamo di contattarci a: support@ultrean.com per avviare un reclamo in garanzia.


Questa garanzia non copre: Danni causati da uso improprio, normale usura o difetti che hanno un impatto trascurabile sulla funzionalità o sul valore dell'apparecchio. Riparazioni eseguite da persone non autorizzate o l'utilizzo di parti non originali, che invalideranno la garanzia.

SERVIZIO CLIENTI

1. Se hai domande o dubbi, non esitare a contattarci direttamente all'indirizzo support@ultrean.com o visita il nostro sito web all'indirizzo: www.ultrean.com.
2. La nostra garanzia senza problemi e il nostro team di assistenza clienti sono qui per fornire soluzioni soddisfacenti per eventuali problemi che potresti riscontrare.

ULTREAN

**Кухонные весы с беспроводным
съемным дисплеем**



Поддержка Ultrean: Support@ultrean.com

Модель: KS18


ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Пожалуйста, прочтите и соблюдайте все инструкции и правила техники безопасности, содержащиеся в данном руководстве.

- Не превышайте допустимый вес в 11 фунтов/5 кг, так как это может повредить весы. Индикатор ошибки появится на светодиодном дисплее, если предел будет превышен.
- Не погружайте корпус весов в воду или любую жидкость. Если жидкость пролилась на цифровой дисплей или кнопки, немедленно протрите шкалу насухо мягкой тканью, чтобы избежать внутренних повреждений.
- Обращайтесь осторожно. Эти весы не предназначены для коммерческого или тяжелого использования.
- Храните весы в сухом прохладном месте. Избегайте воздействия влажной среды или экстремальных температуры.
- Только для домашнего использования.

ВАШИ КУХОННЫЕ ВЕСЫ

1. Схема изделия



1. Платформа для взвешивания

2. Контакты для зарядки и подключения

3. USB-C Порт для зарядки

4. Кнопка сброса шкалы.


5. Кнопка питания

6. Выбор устройства

7. Кнопка тарирования

8. Контакты для зарядки и подключения

9. Кнопка сброса дисплея.



1. Значок состояния Bluetooth
2. Индикатор батареи корпуса весов
3. Индикатор тары
4. Индикатор батареи дисплея
5. Индикатор загрузки

2. Характеристики

Макс. вес	11 lb/ 5 kg
FCC ID	2BWMD-KS18
IC ID	34396-KS18
HVIN	KS18
Единицы	lb: oz-oz-g-ml-fl oz-ml (milk)-fl oz (milk)
Шаг	0,1 g / 0,01 oz
Автооткл.	3 минуты, регулируется.
Батарея	Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор
Способ зарядки	5 V = 1 A (USB-C)
Рабочая температура	41°–104°F / 5°–40°C
Рабочая влажность	35 %–80 %

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


Зарядка аккумулятора

Перед первым использованием рекомендуется зарядить изделие.

1. Поместите модуль дисплея обратно на корпус весов, обеспечив его металлическую фиксацию. Зарядка и подключение. Контакты правильно выровнены и полностью подключены.
2. Вставьте USB-кабель для зарядки в порт зарядки USB-C.
3. Подключите кабель к адаптеру постоянного тока 5 В, затем подключите адаптер к розетке. Вы также можете подключить кабель в USB-порт с питанием.

Примечание. Модуль дисплея не имеет порта для зарядки. Его можно заряжать только при установке обратно на масштабируемый корпус.

Зарядные контакты хорошо подключены



Статус	Описание
☐ Scale ИЛИ ☐ Disp вспышка:	Низкий уровень заряда батареи (ниже 10%): вы можете продолжать использовать весы, но мы рекомендуем зарядить их, чтобы обеспечить бесперебойное использование.
☐ Scale ИЛИ ☐ Disp твердо включен:	Зарядка завершена: аккумулятор полностью заряжен.

Общие операции

Примечание:

- Для получения точных результатов всегда устанавливайте весы на твердую плоскую поверхность и держите весы вдали от грязи, пыль, вибрация, ветер, воздушные потоки и электромагнитные помехи.
- Когда вы включаете весы, выбираете единицы измерения или используете функцию тарирования, подождите, пока на дисплее не появится сообщение «0» перед измерением.

Включение/выключение питания

Включение: нажмите "⏻", чтобы включить весы.

Выключение: для экономии заряда батареи весы автоматически выключаются после 180 секунд бездействия. Или вы можете нажать и удерживать кнопку «⏻» в течение 2 секунд, чтобы в любой момент вручную выключить цифровые весы.

Сопряжение с весами

1. После включения весов модуль дисплея автоматически соединится с корпусом весов.
2. Сопряжение обычно занимает около 3 секунд. Если весы нестабильны или из-за других факторов, сопряжение может занять больше времени.

Примечание: Когда модуль дисплея снова устанавливается на весы, он также работает нормально без сопряжения с весами, даже если сопряжение не удалось.

**Включение
питания**



Сопряжение: ⌘ Мигает

Сопряжение успешно: ⌘ Постоянное включение

Сопряжение не удалось: Показать «Нет соединения»

Взвешивание

Эти весы поддерживают два режима взвешивания в зависимости от ваших потребностей.

Режим закрепления дисплея:


Вставьте модуль дисплея обратно в корпус весов, пока он не выровняется и не зафиксируется прочно. Вы можете взвешиваться нормально.

Примечание: Даже если соединение Bluetooth не установлено, весы могут нормально взвешиваться, когда они подключены к док-станции.


Режим разделенной синхронизации дисплея: удобное считывание показаний при взвешивании крупных предметов или больших мисок.

1. Снимите модуль дисплея с корпуса весов и поместите его туда, где его можно будет легко прочитать (чтобы избегайте мисок, закрывающих обзор).
2. После включения весов модуль дисплея автоматически соединится с корпусом весов. Тогда вы можете весить нормально.

Режим установленного дисплея



Режим отдельного дисплея



Смена единиц

Нажмите кнопку UNIT, чтобы выбрать нужную единицу измерения.

UNIT



Вес: lb:oz-oz-g

Объем: ml-fl oz-ml (milk)-fl oz (milk)

Функция тарирования

Всякий раз, когда вы измеряете жидкость или предметы внутри контейнера, вы можете использовать функцию тарирования, чтобы исключить вес контейнера из общего измерения.

1. Поставьте на весы пустую емкость. На дисплее отобразится вес контейнера.
2. Нажмите кнопку **__TARA__**. На дисплее снова отобразится «0».
3. Поместите в контейнер жидкости или продукты питания. Теперь весы будут измерять жидкость или предметы. без учета веса контейнера. Когда закончите, сбросьте масштаб, удалив все вес и нажав кнопку «Тарировать».

Регулируемое автоотключение

Нажмите и удерживайте кнопку UNIT 2 секунды, чтобы настроить время автоматического отключения. Значение по умолчанию — t-3.

1. Нажимайте кнопку UNIT, чтобы переключаться между t-5, t-8 и t-3.
2. После выбора нажмите кнопку "i-con" для подтверждения и возврата к обычному экрану.

Индикатор нагрузки

Индикатор показывает, какая часть максимальной грузоподъемности весов уже используется (0–11 lb / 0–5 kg).

При перегрузке на дисплее появляется сообщение "O_Ld".

Магнитное крепление

Встроенные магниты позволяют закрепить модуль дисплея на металлических поверхностях для удобного считывания показаний.


ОБСЛУЖИВАНИЕ

Платформу для взвешивания можно снимать и мыть (нельзя мыть в посудомоечной машине). Остальные детали протирайте только насухо тканью.


Весовая платформа

1. Аккуратно поднимите и снимите платформу с базового блока, чтобы снять ее.
2. Снимите платформу весов для очистки. Его можно мыть, но нельзя мыть в посудомоечной машине.
3. Чтобы снова прикрепить платформу, совместите выступы в нижней части платформы с пазами в основании единицы.
4. Отодвиньте платформу рукой назад, пока не услышите щелчок и она надежно не зафиксировается на месте.

1: Поднимите и потяните платформу




2: Переместите платформу для очистки.



3. Совместите выступы с отверстиями.

4: Отодвиньте платформу назад



Другие части

- Для очистки поверхности используйте слегка влажную ткань, а затем сухой мягкой тканью, чтобы вытереть остаточная влага.
- Не мойте корпус весов и не погружайте его в воду или другую жидкость.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

СООБЩЕНИЕ ОБ ОШИБКЕ	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
"O_Ld"	Перегрузка весов. Максимальный вес: 11 фунтов (5 кг).	Удалите объект с весов, чтобы избежать повреждений.
"Lo" или дисплей очень тусклый	Низкий заряд батареи. Скоро отключится.	Зарядка аккумуляторов.
"No-Con" Модуль дисплея не может сопрячься с корпусом весов.	1. Устройства расположены слишком далеко друг от друга. 2. Низкий заряд батареи, вызывающий нестабильное соединение. 3. Модуль Bluetooth установлен. ненормальное состояние.	1. Убедитесь, что устройства находятся в пределах 30 футов / 10 м. 2. Пожалуйста, зарядите весы. 3. Нажмите кнопку сброса с безопасным булавка или скрепка для бумаг, чтобы перезапустить весы корпус или модуль дисплея.
Весы не включаются	низкий заряд батареи, неисправность программного обеспечения или другие причины	1. Нажмите кнопку сброса с безопасным булавка или скрепка для бумаг, чтобы перезапустить весы корпус или модуль дисплея, 2. Зарядите весы.
Показания неточные.	1. Неправильная эксплуатация или поверхность неровная или нестабильная 2. Вмешательство в окружающую среду (например, поток воздуха от вентилятора или высокая влажность).	1. Поместите весы на ровную поверхность. убедитесь, что на экране отображается «0» перед измерением или держите весы подальше от грязи, пыли, вибраций, ветра, воздуха токи и электромагнитные вмешательство. 2. Если проблема не устранена, перезагрузите весы. и убедитесь, что платформа весов прикреплен правильно.
Модуль дисплея не заряжается	1. Модуль дисплея не правильно сидеть на корпус шкалы и металл контакты не идут хороший контакт 2. Грязь, масло, окисление или влага на контактах также может препятствовать зарядке.	1. Убедитесь, что магниты модуля дисплея выровнены, а металлические контакты для зарядки надежно соединены. 2. Очистите металлические контакты сухой мягкой тканью и держите их сухими.

Если вашей проблемы нет в списке, обратитесь в службу поддержки по адресу support@ultrean.com.

ЗАЯВЛЕНИЕ FCC

ПРИМЕЧАНИЕ. Данное оборудование было протестировано и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса В в соответствии с частью 15 правил FCC. Эти ограничения предназначены для обеспечения разумной защиты от вредных помех при установке в жилых помещениях. Данное оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно установлено и используется не в соответствии с инструкциями, может создавать вредные помехи для радиосвязи. Однако нет никакой гарантии, что помехи не возникнут в конкретной установке. Если это оборудование действительно создает вредные помехи радио- или телевизионному приему, что можно определить, выключив и включив оборудование, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи с помощью одной или нескольких из следующих мер:

- Измените ориентацию или переместите приемную антенну.
- Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.
- Подключите оборудование к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник подключен.
- Обратитесь за помощью к дилеру или опытному специалисту по радио/телевидению.

Изменения или модификации, не одобренные явно стороной, ответственной за соблюдение требований, могут лишить пользователя права управлять оборудованием. Данное устройство соответствует части 15 правил FCC. Эксплуатация осуществляется при соблюдении следующих двух условий:

(1) это устройство не может создавать вредных помех и (2) это устройство должно принимать любые получаемые помехи, включая помехи, которые могут вызвать нежелательную работу.

Предупреждение FCC о радиочастотном воздействии:

Это устройство соответствует пределам воздействия излучения FCC, установленным для неконтролируемой среды. Устройство можно использовать в условиях переносного воздействия.

Это устройство содержит передатчики/приемники, не требующие лицензии и соответствующие стандартам RSS Innovation, Science and Economic Development Canada. Эксплуатация допускается при соблюдении следующих двух условий:

- (1) это устройство не должно создавать помех.
- (2) это устройство должно принимать любые получаемые помехи, включая те, которые могут вызвать нежелательную работу.

- (1) Это устройство не должно создавать помех;
- (2) это устройство должно принимать любые принимаемые помехи, даже если они могут вызвать нежелательную работу.

Заявление ISED о воздействии радиочастотного излучения:

Это устройство соответствует пределам воздействия ISED для неконтролируемой среды.

Устройство можно использовать в условиях переносного воздействия.

Shenzhen Faray InfoTech Co.,Ltd.

Room 401, Building, No. 7025, Liuxian Avenue, Xili Community, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen, China Block A, Xichuang Technology

ИНФОРМАЦИЯ О ГАРАНТИИ

Мы предоставляем гарантию на изделие 1 год, начиная с даты покупки. В течение гарантийного срока мы устраняем любые дефекты, возникшие в результате дефектов материалов или изготовления. Пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу: support@ultrean.com, чтобы подать претензию по гарантии.

Данная гарантия не распространяется на: Повреждения, вызванные неправильным использованием, естественным износом или дефектами, которые незначительно влияют на функциональность или стоимость прибора. Ремонт, выполненный неуполномоченными лицами или использование неоригинальных деталей, приведет к аннулированию гарантии.

ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ

1. Если у вас есть вопросы или проблемы, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам напрямую по адресу: support@ultrean.com или посетите наш сайт по адресу: www.ultrean.com.
2. Наша команда по гарантийному обслуживанию и обслуживанию клиентов всегда готова предложить удовлетворительные решения. по любым вопросам, с которыми вы можете столкнуться.



@ultrean

Website: www.ultrean.com



Scan to Follow Us